

CRAWLER EXCAVATOR 308E2 CATERPILLAR

Arad, România



Daten & Fakten

Marke	CATERPILLAR
Typ	308E2
Maschinentyp	CRAWLER EXCAVATOR (RAUPENBAGGER)
Baujahr	2017
Betriebsstunden	11919
Inventarnummer	3000108927
Standort	Arad Arad / România
Verfügbar ab	immediately

Preis & Info

Keine Preisangebe. Fragen Sie diesen über die Merkliste an.

Details

Attachments:

- 610 mm digging bucket,
- 1500 mm grading (ditching) bucket
- Rototilt – operational

Defects:

- Excessive play in boom base pins/bushings
- Excessive play in arm (boom-to-stick) joint/pins
- Excessive play in stick end pins/bushings
- Excessive play in front blade cylinder pins/bushings
- Air conditioning not working – refrigerant (freon) missing/low

- Engine covers/panels damaged
- Hydraulic hoses require replacement
- Starting battery requires replacement
- Condition according to age and use - see Photos

Contact person: alexandru.silitra@porr.ro

Anbaugeräte:

- 610 mm Grabschaufel,
- 1500 mm Planier- (Graben-)Schaufel
- Rototilt – betriebsbereit

Mängel:

- Übermäßiges Spiel an den Bolzen/Buchsen der Auslegerbasis
- Übermäßiges Spiel am Gelenk/an den Bolzen des Auslegers (Ausleger-Stiel)
- Übermäßiges Spiel an den Bolzen/Buchsen am Stielende
- Übermäßiges Spiel an den Bolzen/Buchsen des Frontscharzylinders
- Klimaanlage funktioniert nicht – Kältemittel (Freon) fehlt/zu wenig
- Motorabdeckungen/Verkleidungen beschädigt
- Hydraulikschläuche müssen ersetzt werden
- Starterbatterie muss ersetzt werden
- Zustand entspricht Alter und Nutzung – siehe Fotos

Kontaktperson: alexandru.silitra@porr.ro

Bilder

Für Rückfragen
kontaktieren
Sie bitte:



Daniel Astafev

+43 50 626 - 3379

daniel.astafev@porr.at