



LKW

# Ford Transit Custom Kasten 2,0TDCi 96KW

NEU

VERKAUF

Graz, Österreich



## Daten & Fakten

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Marke          | Binford                                    |
| Typ            | Ford Transit Custom<br>Kasten 2,0TDCi 96KW |
| Maschinentyp   | LKW                                        |
| Baujahr        | 2016                                       |
| Kilometerstand | 170216                                     |
| Inventarnummer | 30011715                                   |
| Standort       | Lagergasse 346<br>8055 Graz / Österreich   |
| Verfügbar ab   | DI. 27-10-2026 = ENDE<br>DER BIETERFRIST   |

## Preis & Info

€ 1.500,00

### Details

Steinschläge Vorbau und WSS, S57a 08/2026 abgelaufen, Jahresservice fällig, Reifen rissig, Pendelstütze Gummilager rissig, WSS gesprungen, Abblendlicht rechts def., Querlenkerlager VA rissig, leichter Motorölverlust, VA angerostet, Fahrersitzkissen aufgerissen, Bodenteppich verschlissen, Stoßstange re. vo. Anfahrtschaden, diverse Lackschäden und Roststellen am gesamten Fahrzeug, Abnutzung dem Alter und der Laufleistung entsprechend

Fahrzeug fahrbereit

Preis exkl. MwSt.. Für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge ist der angegebene Preis der Mindestverkaufspreis. Diese Fahrzeuge werden an den Käufer mit dem besten Gebot verkauft.

VERKAUF NUR AN GEWERBLICHE ANBIETER IM BLINDBIETERVERFAHREN. NUR BESTPREISANGEBOT PER MAIL BIS DIENSTAG, 27-10-2026, 11:00 UHR. DER BIETER HAT SICH SELBST ÜBER DEN TECHNISCHEN UND OPTISCHEN ZUSTAND DES FAHRZEUGES ZU INFORMIEREN. DIE BESCHREIBUNG DER MÄNGEL MUSS NICHT VOLLSTÄNDIG SEIN. UNVOLLSTÄNDIGE ODER FALSCHER ANGABEN IM INSERAT BERECHTIGEN NICHT ZUR NACHTRÄGLICHEN PREISKORREKTUR! DRUCKFEHLER VORBEHALTEN. BESICHTIGUNG VOR ANGEBOTSSABGABE ERWÜNSCHT!

Stone chips on the front fender and WSS, \$57a expires 08/2026, annual service due, tires cracked, rubber mount on the swing arm cracked, WSS cracked, right low beam defective, Front left control arm bearing cracked, slight engine oil leak, front left side rusted, driver's seat cushion torn, floor carpet worn, front right bumper with minor collision damage, various paint chips and rust spots throughout the vehicle, wear and tear consistent with age and mileage

Vehicle in running condition

SALE ONLY TO COMMERCIAL BUYERS VIA SEALED-BID PROCESS. BEST PRICE OFFERS BY EMAIL ONLY UNTIL TUESDAY, OCTOBER 27, 2026, AT 11:00 A.M. THE BIDDER IS RESPONSIBLE FOR DETERMINING THE TECHNICAL AND COSMETIC CONDITION OF THE VEHICLE. THE DESCRIPTION OF DEFECTS MAY NOT BE COMPLETE. INCOMPLETE OR INCORRECT INFORMATION IN THE LISTING DOES NOT ENTITLE THE BIDDER TO A SUBSEQUENT PRICE ADJUSTMENT! SUBJECT TO PRINTING ERRORS. INSPECTION BEFORE SUBMITTING A BID IS RECOMMENDED!

## Bilder

Für Rückfragen  
kontaktieren  
Sie bitte:



Gerald Tichy

+43 50 626 - 8980

[gerald.tichy@porr.at](mailto:gerald.tichy@porr.at)