

LKW

VW T5 Kasten MHD 2,0TDI 132KW

NEU

VERKAUF

Linz, Österreich



Daten & Fakten

Marke	VW
Typ	VW T5 Kasten MHD 2,0TDI 132KW
Maschinentyp	LKW
Baujahr	2015
Kilometerstand	162448
Inventarnummer	30003686
Standort	Pummererstrasse 17 4021 Linz / Österreich
Verfügbar ab	DI. 01-09-2026 = ENDE DER BIETERFRIST

Preis & Info

€ 2.500,00

Details

§57a gültig bis 02/2027, Bremse vorne und hinten angerostet, Achsträger rostig, Schiebetür Kontaktschalter def., Türgummis gerissen, Türfangband links def., Heckleuchte links Sprung, Stoßstange vorne zerkratzt, Abdeckung Armaturenbrett fehlt, Himmel verschmutzt, Seitenwand li+re , Hecktüre , mehrere große Dellen und Lackschäden, div. Roststellen, Dellen, Kratzer. Lackabplatzer, Abschürfungen, Flugrost bzw. allgemeine Gebrauchsspuren, allgemeiner Zustand dem Alter entsprechend

Fahrzeug fahrbereit

Preis exkl. MwSt.. Für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge ist der angegebene Preis der Mindestverkaufspreis. Diese Fahrzeuge werden an den Käufer mit dem besten Gebot verkauft.

VERKAUF NUR AN GEWERBLICHE ANBIETER IM BLINDBIETERVERFAHREN. NUR BESTPREISANGEBOT PER MAIL BIS DIENSTAG, 01-09-2026, 11:00 UHR. DER BIETER HAT SICH SELBST ÜBER DEN TECHNISCHEN UND OPTISCHEN ZUSTAND DES FAHRZEUGES ZU INFORMIEREN. DIE BESCHREIBUNG DER MÄNGEL MUSS NICHT VOLLSTÄNDIG SEIN. UNVOLLSTÄNDIGE ODER FALSCHER ANGABEN IM INSERAT BERECHTIGEN NICHT ZUR NACHTRÄGLICHEN PREISKORREKTUR! DRUCKFEHLER VORBEHALTEN. BESICHTIGUNG VOR ANGEBOOTSABGABE ERWÜNSCHT!

S57a valid until 02/2027, front and rear brakes rusted, axle carrier rusty, sliding door contact switch defective, door seals torn, left door hinge broken, crack in left taillight, front bumper scratched, dashboard cover missing, headliner soiled, left and right side panels, tailgate, several large dents and paint damage, various rust spots, dents, scratches. Paint chips, scuffs, surface rust, and general signs of wear; overall condition consistent with its age

Vehicle is roadworthy

SALE ONLY TO COMMERCIAL BIDDERS VIA SEALED-BID PROCESS. BEST PRICE OFFERS BY EMAIL ONLY BY TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2026, 11:00 AM.

THE BIDDER IS RESPONSIBLE FOR DETERMINING THE VEHICLE'S TECHNICAL AND COSMETIC CONDITION. THE DESCRIPTION OF DEFECTS NEED NOT BE EXHAUSTIVE. INCOMPLETE OR INCORRECT INFORMATION IN THE LISTING DOES NOT ENTITLE THE BIDDER TO A SUBSEQUENT PRICE ADJUSTMENT! SUBJECT TO PRINTING ERRORS. INSPECTION BEFORE SUBMITTING A BID IS RECOMMENDED!

Bilder

Für Rückfragen
kontaktieren
Sie bitte:



Gerald Tichy

+43 50 626 - 8980

gerald.tichy@porr.at