


LKW

VW T6 DOKA Kasten 2,0TDI 110KW

NEU

VERKAUF

Wien, Österreich



Daten & Fakten

Marke	VW
Typ	VW T6 DOKA Kasten 2,0TDI 110KW
Maschinentyp	LKW
Baujahr	2021
Kilometerstand	221465
Inventarnummer	30061000
Standort	Wien 1110 Wien / Österreich
Verfügbar ab	DI. 27-10-2026 = ENDE DER BIETERFRIST

Preis & Info

€ 3.700,00

Details

Steinschläge Vorbau und WSS, Motorkontrolle leuchtet, Fehler Notrufsystem, Service fällig, Motorlager defekt, Handbremsseil Rost, Stoßdämpfer vorne undicht, Radlager hinten links defekt, Motorhaube Kratzer, Stoßstange vorne u hinten beschädigt, Hecktüren Kratzer und Dellen, Batterie defekt, Fahrertür Kratzer und Dellen, Seitenwand links Kratzer und Dellen, Schweller links Kratzer, Scheinwerfer rechts Kratzer, Kotflügel rechts Delle, Beifahrertür Kratzer und Dellen, Schiebetür Kratzer und Dellen, Seitenwand rechts Kratzer und Dellen, Schweller rechts Dellen, div. kleinere Dellen und Kratzer, Abnutzung dem alter und der Laufleistung entsprechend

Fahrzeug fahrbereit

Preis exkl. MwSt.. Für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge ist der angegebene Preis der Mindestverkaufspreis. Diese Fahrzeuge werden an den Käufer mit dem besten Gebot verkauft.

VERKAUF NUR AN GEWERBLICHE ANBIETER IM BLINDBIETERVERFAHREN. NUR BESTPREISANGEBOT PER MAIL BIS DIENSTAG, 27-10-2026, 11:00 UHR. DER BIETER HAT SICH SELBST ÜBER DEN TECHNISCHEN UND OPTISCHEN ZUSTAND DES FAHRZEUGES ZU INFORMIEREN. DIE BESCHREIBUNG DER MÄNGEL MUSS NICHT VOLLSTÄNDIG SEIN. UNVOLLSTÄNDIGE ODER FALSCHER ANGABEN IM INSERAT BERECHTIGEN NICHT ZUR NACHTRÄGLICHEN PREISKORREKTUR! DRUCKFEHLER VORBEHALTEN. BESICHTIGUNG VOR ANGEBOTSABGABE ERWÜNSCHT!

Stone chips on the front fender and WSS, engine warning light on, emergency call system error, service due, defective engine mount, rust on the parking brake cable, front shock absorbers leaking, defective rear left wheel bearing, scratches on the hood, damaged front and rear bumpers, scratches and dents on the rear doors, defective battery, scratches and dents on the driver's door, scratches and dents on left side panel, scratch on left side sill, scratch on right headlight, dent on right fender, scratches and dents on passenger door, scratches and dents on sliding door, scratches and dents on right side panel, dents on right side sill, various minor dents and scratches, wear and tear consistent with age and mileage

Vehicle is roadworthy

SALE ONLY TO COMMERCIAL BUYERS VIA A SEALED-BID PROCESS. BEST PRICE OFFERS BY EMAIL ONLY UNTIL TUESDAY, OCTOBER 27, 2026, AT 11:00 A.M. THE BIDDER IS RESPONSIBLE FOR DETERMINING THE TECHNICAL AND COSMETIC CONDITION OF THE VEHICLE. THE DESCRIPTION OF DEFECTS MAY NOT BE COMPLETE. INCOMPLETE OR INCORRECT INFORMATION IN THE LISTING DOES NOT ENTITLE THE BIDDER TO A SUBSEQUENT PRICE ADJUSTMENT! SUBJECT TO PRINTING ERRORS. INSPECTION BEFORE SUBMITTING A BID IS RECOMMENDED!

Bilder

Für Rückfragen
kontaktieren
Sie bitte:



Gerald Tichy

+43 50 626 - 8980

gerald.tichy@porr.at