

WHEEL LOADER WA70-7 KOMATSU

Arad, România



Data & Facts

Brand	KOMATSU
Type	WA70-7
Machine Type	WHEEL LOADER (RADLADER)
Year	2017
Operating Hours	10241
IN	3000109164
Location	Arad Arad / România
Available From	immeditaley

Price & Info

Ask priceNo price listed.
Please inquire via the wish
list.

Details

Attachments:

- Forks
- Front sweeper attachment
- Front loader bucket

Defects :

- Front left hydraulic hoses require replacement
- Excessive play in the front quick-coupler pins and bushings
- Joystick buttons missing; controls remain functional
- Rear engine hood damaged and cracked
- Excessive play in the center articulation pins and bushings

- Starting battery requires replacement
- A/C system requires refrigerant recharge
- Front sweeper brush elements/bristles worn and require replacement
- Front sweeper water tank missing
- Front loader bucket cutting edge worn and requires replacement
- Condition according to age and use - see photos

Contact person : alexandru.silitra@porr.ro

Anbaugeräte:

- Gabeln
- Frontkehrmaschine
- Frontladerschaufel

Mängel:

- Die Hydraulikschläuche vorne links müssen ausgetauscht werden
- Übermäßiges Spiel an den Bolzen und Buchsen des vorderen Schnellwechselsystems
- Joystick-Tasten fehlen; die Steuerung funktioniert weiterhin
- Die hintere Motorhaube ist beschädigt und hat Risse
- Übermäßiges Spiel an den Bolzen und Buchsen des mittleren Gelenks
- Die Starterbatterie muss ausgetauscht werden
- Die Klimaanlage muss mit Kältemittel aufgefüllt werden
- Die Bürstenelemente/Borsten der Frontkehrmaschine sind abgenutzt und müssen ausgetauscht werden
- Der Wassertank der Frontkehrmaschine fehlt
- Die Schneide der Frontladerschaufel ist abgenutzt und muss ausgetauscht werden
- Zustand dem Alter und Einsatz entsprechend – siehe Fotos

Ansprechspartner: alexandru.silitra@porr.ro

Images

If you have
any questions,
please contact:



Daniel Astafev

+43 50 626 - 3379

daniel.astafev@porr.at